

АКТ Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Тюменская 6
3. Год постройки	1997
4. Крыша	железо
5. Материал стен	ппанельный
6. Общая площадь	1550,7
7. Этажность	5
8. Подъезды	1
9. Количество квартир	20
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	Каширский С Е

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома




Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Удовлетворительное состояние	
2	Фасад здания:	Удовлетворит. состояние	не
3	Балконы	Удовлетворительное состояние	не
4	Цоколь	Удовлетворит. состояние	не
5	Отмостка	есть трещины во всем объеме	предусмотреть
6	Козырьки	Дождя в помещении не попадает коз. Удовлетв.	выпрямить
7	Ступени	Хорошо	самоотгор

8	Входные двери	Доскоборон	решено
9	Окна	Деревянные. удовлетворит.	не
10	Входы в подвал	Закрываются	нуждается
11	Состояние подъезда:	удовлетворит	решено
	Стены внутри	— и —	не
	Потолок	— и —	нуждается
1	Теплоснабжение	удовлетворительно	решено
2	Холодное водоснабжение	удовлетворит	не
3	Горячее водоснабжение	удовлетворительно	нуждается
4	Канализация	удовлетворительно	решено
5	Вентиляция	удовлетворительно	не
6	Энергоснабжение	удовлетворит.	нуждается покрас. урн

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник	Каширский С Е	

ст. кв 80. Сергеев Гавриил
980548885

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома

