

АКТ Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

Апрель 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Турецк 2.к1.
3. Год постройки	1998
4. Крыша	железо
5. Материал стен	ж/бет блоки
6. Общая площадь	1861.4
7. Этажность	5
8. Подъезды	1
9. Количество квартир	20
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	Каширский С.Е.

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Удовлетворит. состояние	Требуется замена кровельного материала
2	Фасад здания:	Удовлетворит. состояние	с фасада покрасить
3	Балконы	Удовлетворит. состояние	ремонт
4	Цоколь	Удовлетворит. состояние	не треб
5	Отмостка	Удовлетворит. состояние	не треб
6	Козырьки	Удовлетворит. состояние	ремонт. все треб
7	Ступени	Удовлетворит. состояние	Ремонт




В Малоярославце 2019 г.

	Входные двери	Демонтированы	решено
9	Окна	Дерево. удовлет.	не
10	Входы в подвал	Закрыты	пробуется
11	Состояние подъезда:	Удовлетворен	решено
	Стены внутри	—	не
	Потолок	—	пробуется
1	Теплоснабжение	Удовлетворен	решено
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворен	не
3	Горячее водоснабжение	Удовлетворен	пробуется
4	Канализация	Удовлетворен	решено
5	Вентиляция	Хорошо	не
6	Энергоснабжение	Хорошо	пробуется

Покрасить газ. трубу
закрыть подшивку

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник	Каширский С.Е.	

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома
