

АКТ

Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	ул. Базарный переулок д. 2
3. Год постройки	1981
4. Крыша	мягкая
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	4199,7
7. Этажность	5
8. Подъезды	6
9. Количество квартир	80
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	Борисов

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Удовлетворительное	
2	Фасад здания:	Удовлетворительное	
3	Балконы	Удовлетворительное	
4	Цоколь	Хорошее	
5	Отмостка	Хорошее	
6	Козырьки	Хорошее	
7	Ступени	Хорошее	
8	Входные двери	Металлические	
9	Окна	Хорошее	
10	Входы в подвал	Закрыты	

	Состояние подъезда:	Хорошее	
	Стены внутри	✓	
	Потолок	✓	
1	Теплоснабжение	Хорошее	
2	Холодное водоснабжение	Хорошее	
3	Горячее водоснабжение	Хорошее	
4	Канализация	Удов. удовлетв.	
5	Вентиляция	Хорошее	
6	Энергоснабжение	Хорошее	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома