

АКТ

Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Чистовича д.1
3. Год постройки	1989
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	843
7. Этажность	2
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	18
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

40000

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:	удовлетворительно	
3	Балконы	удовлетворительно	
4	Цоколь	удовлетворительно	
5	Отмостка	разрушена	
6	Козырьки	неудовлетворительно	
7	Ступени	нет вход нецелостен под облицовкой	

	Входные двери	3 металла	
9	Окна	цр Дерева м. д. дерева м. вот же	
10	Входы в подвал		
11	Состояние подъезда:		
	Стены внутри		
	Потолок		
1	Теплоснабжение		
2	Холодное водоснабжение		
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация		
5	Вентиляция		
6	Энергоснабжение		

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Цуренков А А

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома