

# АКТ

## Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	<b>Чистовича д. 11</b>
3. Год постройки	1988
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	<b>КИРПИЧ</b>
6. Общая площадь	906,5
7. Этажность	2
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	18
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Иванов А.А.

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

### Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:	<i>Удовлетворителен.</i>	
3	Балконы	<i>Удовлетворит.</i>	
4	Цоколь	<i>Удовлетворит.</i>	
5	Отмостка	<i>Удовлетвор. частично размыта</i>	
6	Козырьки	<i>Удовлетворит</i>	<i>II марш II и I погреб</i>
7	Ступени	<i>I марш. Всецелобетон</i>	<i>II и III марш асф. вкл.</i>

	Входные двери	Деревянн. хорошо	
9	Окна	Деревянн. удовлет.	
10	Входы в подвал		
11	Состояние подъезда:	Удовлетворительно	
	Стены внутри	—	
	Потолок	—	
1	Теплоснабжение		
2	Холодное водоснабжение		
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация		
5	Вентиляция		
6	Энергоснабжение		

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	Цурганов А.А.

С актом ознакомлен:

Председатель совета  
многоквартирного дома

\_\_\_\_\_