

АКТ

Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Чистовича д.13
3. Год постройки	1985
4. Крыша	рулонная
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	765
7. Этажность	2
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	18
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер	<i>Дмириева Е.В.</i>
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	<i>Колесников С.В.</i>

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	<i>частичн. выщерб</i>	<i>вылата и заплата.</i>
2	Фасад здания:	<i>Удовлетворительное</i>	
3	Балконы	<i>Удовлет. после</i>	<i>Плита разруш. балк у лоджии.</i>
4	Цоколь	<i>Удовлетворительное</i>	<i>частичн. разр. одна требуется</i>
5	Отмостка	<i>Удовлетворительное</i>	<i>компл.</i>
6	Козырьки	<i>Удовлетворительное</i>	<i>лоджи</i>
7	Ступени	<i>Удовлетворительное</i>	<i>разруш. 80% реш</i>

	Входные двери	Дерев удовлетв.	
9	Окна	I классик III дерл. восток	
10	Входы в подвал	Закрыты.	
11	Состояние подъезда:	удовлетворителен	
	Стены внутри	---	
	Потолок	---	
1	Теплоснабжение	удовлетворит	
2	Холодное водоснабжение	удовлетворит	
3	Горячее водоснабжение	коз. камины	
4	Канализация	удовлетворит.	
5	Вентиляция	---	
6	Энергоснабжение	удовлетворит.	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Дмитриева Н. А.

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Каминский С. В. Камин

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома