

**АКТ**  
**Общего осеннего осмотра здания (сооружения)**

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Чистовича д.3
3. Год постройки	1979
4. Крыша	МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	745,9
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	16 12
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Цуренков А.А.

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

**Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Хорошее	
2	Фасад здания:	Удовлетворит.	
3	Балконы	хорош.	
4	Цоколь	высота и ширина металлические раётреск	
5	Отмостка	частично разруши	
6	Козырьки	хорошие	
7	Ступени	хот	

	Входные двери		
9	Окна	металл. уд.	
10	Входы в подвал	Дерев. удоб	
11	Состояние подъезда:		
	Стены внутри		
	Потолок		
1	Теплоснабжение		
2	Холодное водоснабжение		
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация		
5	Вентиляция		
6	Энергоснабжение		

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	Буртовская А.А.

С актом ознакомлен:

Председатель совета  
многоквартирного дома

\_\_\_\_\_