

АКТ
Общего всенного осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Чистовича д.5
3. Год постройки	1979
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	867,6
7. Этажность	2
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	18
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Павлов А.А.

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

-169000

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	вскрытие сухов. окно.	
2	Фасад здания:	удовлетворит	
3	Балконы	удовлетворит	
4	Цоколь	удовлетворит	
5	Отмостка	не существует	разреш
6	Козырьки	удовлетворит	
7	Ступени	нет асф. вход чирок	

	Входные двери	Деревян.	
9	Окна	Деревян. <i>удовлетвор.</i>	
10	Входы в подвал	<i>ветхие</i>	
11	Состояние подъезда:		
	Стены внутри		
	Потолок		
1	Теплоснабжение		
2	Холодное водоснабжение		
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация		
5	Вентиляция		
6	Энергоснабжение		

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	Цуренков А.А.

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома
