

# АКТ

## Общего всенного осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Чистовича д.9
3. Год постройки	1959
4. Крыша	РУЛОННАЯ
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	849,2
7. Этажность	2
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	18
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст. мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Див...

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

### Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:	Удовлетворит	
3	Балконы	частично оштукатур	
4	Цоколь	Удоб	Удовлетворительное
5	Отмостка	См.лаивается и треска	
6	Козырьки	См.сверху всегт	
7	Ступени	разрушен	
		Удобн.	оштукатур.
		нет асф в ход	

	Входные двери		
	Окна	металлические <i>уфвд.</i> деревян.	III подъезд близко к окну
10	Входы в подвал		
11	Состояние подъезда:	<i>уфвд</i>	
	Стены внутри	— — —	
	Потолок	— — —	
1	Теплоснабжение		
2	Холодное водоснабжение		
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация		
5	Вентиляция		
6	Энергоснабжение		

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Инженер А.А.

С актом ознакомлен:

Председатель совета  
многоквартирного дома