

АКТ

Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь

2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Фестивальная д. 1
3. Год постройки	1986
4. Крыша	РУЛОННАЯ
5. Материал стен	ПАНЕЛЬНЫЙ
6. Общая площадь	837,1
7. Этажность	3
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	18
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер Дмитриева Е.Б.

Инженер Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:		
3	Балконы		
4	Цоколь	Неш. штукатурка на фундам.	
5	Отмостка	Разрушена	
6	Козырьки	Удовлетворит	
7	Ступени	Неш в мост. удовл.	
8	Входные двери	Дерево удовлет	
9	Окна	Дерево удовл. МТБер	

	Входы в подвал		
11	Состояние подъезда:	Вход в подъезд в подвальной части кв. № 111. Треб. реш.	
	Стены внутри		
	Потолок		
1	Теплоснабжение		
2	Холодное водоснабжение		
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация		
5	Вентиляция		
6	Энергоснабжение		

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

С актом ознакомлен:
Председатель совета
