

АКТ

Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Фестивальная 2
3. Год постройки	1987
4. Крыша	мягкая
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	836
7. Этажность	3
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	18
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:	Удовлетвор.	
3	Балконы	Удовлетвор.	
4	Цоколь	Удовлетворит	
5	Отмостка	Осыпав. разруш. с асфальт	
6	Козырьки	Удовлетворит	
7	Ступени	Удовлетворительно	
8	Входные двери	1 д. дуб 1 м. металл } удовлетв.	

	Окна	Деревянные деревянные	
10	Входы в подвал	Закрыты прислонены и плохо закрываются.	
11	Состояние подъезда:		
	Стены внутри	Утеплены	
	Потолок		
1	Теплоснабжение		
2	Холодное водоснабжение		
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация		
5	Вентиляция		
6	Энергоснабжение		

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

С актом ознакомлен:
 Председатель совета
 многоквартирного дома
