

# АКТ

## Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	<b>Фестивальная 3</b>
3. Год постройки	1987
4. Крыша	рулонная
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	1406
7. Этажность	2
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	27
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

### Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:	<i>частично усеченный</i>	<i>п. 7.</i>
3	Балконы	<i>или подвеса</i>	
4	Цоколь	<i>на углах и частично</i>	
5	Отмостка	<i>имеет асбестовую плитку</i>	
6	Козырьки	<i>частично имеет разрыв</i>	
7	Ступени	<i>в подюзу пометить</i>	
8	Входные двери	<i>удовлетвор.</i>	
		<i>из дерева</i>	
		<i>удовл.</i>	

	Окна	Дерев брехи	
10	Входы в подвал		
11	Состояние подъезда:		
	Стены внутри		
	Потолок		
1	Теплоснабжение		
2	Холодное водоснабжение		
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация	Сильный запах канализации	
5	Вентиляция		
6	Энергоснабжение		

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

С актом ознакомлен:

Председатель совета  
многоквартирного дома

\_\_\_\_\_