

АКТ
Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Фестивальная 6
3. Год постройки	1986
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	839,8
7. Этажность	2
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	18
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	<i>Перисов И.Д.</i>

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома




Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	<i>Неудовлетворит.</i>	
2	Фасад здания:	<i>Удовлет.</i>	
3	Балконы	<i>Удов.</i>	
4	Цоколь	<i>Удов.</i>	
5	Отмостка	<i>Частично отсутствует</i>	
6	Козырьки	<i>Удовлетвор</i>	
7	Ступени	<i>Норм. (асфальт)</i>	

3	Входные двери	Дерево (закрыто)	
9	Окна	Пластик	
10	Входы в подвал	закрыто	
11	Состояние подъезда:	неудовлетворит.	
	Стены внутри	— ч —	
	Потолок	— ч —	
1	Теплоснабжение	Котел АОВБ	
2	Холодное водоснабжение	удовлетворит.	
3	Горячее водоснабжение	из колонки	
4	Канализация	удовлетворит.	
5	Вентиляция	удовлетворит.	
6	Энергоснабжение	удовлетворит.	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.	
Инженер	Буртовская О.А.	
Слесарь сантехник	Борисов И.Д.	

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома
