

АКТ
Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь

2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Фестивальная 7
3. Год постройки	1984
4. Крыша	<i>ЖЕЛЕЗО</i>
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	829,3
7. Этажность	2
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	18
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

-16000

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	<i>III под. ветх. окна расср. кровли в 1-й этаж</i>	
2	Фасад здания:	<i>Удовлетворит</i>	
3	Балконы	<i>Удовлетворит.</i>	
4	Цоколь	<i>Удовлетворит</i>	
5	Отмостка	<i>частично разрушается</i>	
6	Козырьки	<i>Хорошее</i>	
7	Ступени	<i>нет ветх. удов.</i>	

	Входные двери	Дерев	удовлетвор
9	Окна	Деревянные	удовлетв
10	Входы в подвал		
11	Состояние подъезда:	Удовлетворительное	
	Стены внутри		
	Потолок		
1	Теплоснабжение		
2	Холодное водоснабжение		
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация		
5	Вентиляция		
6	Энергоснабжение		

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	Цуренков А А

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома