

АКТ
Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь

2019 г

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Название здания (сооружения) | Многоквартирный дом |
| 2. Адрес: | Фестивальная 8 |
| 3. Год постройки | 1983 |
| 4. Крыша | шифер |
| 5. Материал стен | кирпичный |
| 6. Общая площадь | 895,5 |
| 7. Этажность | 2 |
| 8. Подъезды | 3 |
| 9. Количество квартир | 18 |
| 10. Наличие подвала | есть |

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Цуренков А А

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ |
|-------|--|--|--|
| 1 | Крыша. | всех частей крыши нет, отсыревший шифер с осыпью | |
| 2 | Фасад здания: | | |
| 3 | Балконы | удовл. | |
| 4 | Цоколь | всех частей нет. | |
| 5 | Отмостка | удовл. | |
| 6 | Козырьки | удовл. | |
| 7 | Ступени | удовл. | |

-6000

| | | | |
|----|------------------------|-------------------------------|--|
| | Входные двери | Е и III лет от дв дер. уг. | |
| 9 | Окна | Е и III лет от дв дер. уг. | |
| 10 | Входы в подвал | | |
| 11 | Состояние подъезда: | | |
| | Стены внутри | | |
| | Потолок | | |
| | | | |
| 1 | Теплоснабжение | | |
| 2 | Холодное водоснабжение | | |
| 3 | Горячее водоснабжение | | |
| 4 | Канализация | | |
| 5 | Вентиляция | | |
| 6 | Энергоснабжение | | |

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Цуренков А А

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома