

# АКТ

## Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	<b>Фрунзе 3</b>
3. Год постройки	1963
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	469,7
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	12
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Цуренков А А

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

### Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	<i>Удовлетворительно</i>	
2	Фасад здания:	<i>Удовлетворительно</i>	
3	Балконы	<i>частично разруш. штукатур.</i>	
4	Цоколь	<i>частично разрушен.</i>	
5	Отмостка	<i>разрушена.</i>	
6	Козырьки	<i>Удовлетвор.</i>	
7	Ступени	<i>нет впады в подступей решетки</i>	

	Входные двери	Деревянные	
9	Окна	Деревянные ветхие	
10	Входы в подвал		
11	Состояние подъезда:	Удовлетворительная	треб решит рел
	Стены внутри		
	Потолок		
1	Теплоснабжение		
2	Холодное водоснабжение		
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация		
5	Вентиляция		
6	Энергоснабжение		

*Решить вопрос с зарплатой*

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Цуряков А А

С актом ознакомлен:

Председатель совета  
многоквартирного дома