

АКТ
Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Гр.Соколова 34а
3. Год постройки	1994
4. Крыша	мягкая
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	1937(
7. Этажность	3
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	27
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:	Удовлетворительное	
3	Балконы	Удовлетворительное	
4	Цоколь	Удовлетворительное	
5	Отмостка	Удовлетворительное	
6	Козырьки	Удовлетворительное	
7	Ступени	II под. в ширд Удовлет	

8	Входные двери	Удов.sett Деревянные	
9	Окна	Удов.sett Деревянные	
10	Входы в подвал	Закрыт	
11	Состояние подъезда:	Удов.sett решетчатый	
	Стены внутри	— " —	
	Потолок	— " —	
1	Теплоснабжение	Удов.sett берет ельское	
2	Холодное водоснабжение	Удов.sett берет ельское	
3	Горячее водоснабжение	Удов.sett берет ельское	
4	Канализация	Удов.sett берет ельское	
5	Вентиляция	Удов.sett берет ельское	
6	Энергоснабжение	Удов.sett берет ельское	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома