

# АКТ

## Общего всенного осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	<b>Гр. Соколова 36</b>
3. Год постройки	1985
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	1838,6
7. Этажность	3
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	36
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

### Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	<b>Крыша.</b>		
2	<b>Фасад здания:</b>	<i>Удовлетворительное</i>	
3	<b>Балконы</b>	<i>Удовлетворительное</i>	
4	<b>Цоколь</b>	<i>металл состоит из чугуна</i>	
5	<b>Отмостка</b>	<i>Удовлетворительное</i>	
6	<b>Козырьки</b>	<i>Удовлетворительное</i>	
7	<b>Ступени</b>	<i>Удовлетворительное</i>	

	Входные двери	Деревян. удовлетвор	
9	Окна	Деревянные удов.	
10	Входы в подвал	Закрыт	
11	Состояние подъезда:	Удовлетворительное	
	Стены внутри	---	
	Потолок	---	
1	Теплоснабжение	Удовлетворительное	
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворительное	
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация	Удовлетворительное	
5	Вентиляция	Удовлетворительное	
6	Энергоснабжение	Удовлетворительное	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

С актом ознакомлен:  
 Председатель совета  
 многоквартирного дома