

АКТ

Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Гагарина 4
3. Год постройки	1966
4. Крыша	ЩИФЕР
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	3921
7. Этажность	5
8. Подъезды	4
9. Количество квартир	80
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:		
3	Балконы	Имеется несколько балконов разрушаются все.	
4	Цоколь	Удовлетворительное	
5	Отмостка	Разрушена обветшала	
6	Козырьки	Удов. состояние	
7	Ступени	3-й пог. удов. Т.к. нет входов.	
8	Входные двери	В хорошем состоянии, 1-й подъезд удов.	
9	Окна	Стеклобиты удов.	

	Входы в подвал	в п. ищущими отбора	
11	Состояние подъезда:	удовлетворителен	
	Стены внутри	— " —	
	Потолок	— " —	
1	Теплоснабжение	удовлетворителен	
2	Холодное водоснабжение	удовлетворителен	
3	Горячее водоснабжение	удовлетворителен	
4	Канализация	удовлетворителен	
5	Вентиляция	удовлетворителен	
6	Энергоснабжение	удовлетворителен	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	Сидяков А.А.

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома