

АКТ

Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Гагарина 7
3. Год постройки	1977
4. Крыша	<i>РУЛОННАЯ</i>
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	2646
7. Этажность	5
8. Подъезды	4
9. Количество квартир	60
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер

Дмитриева Е.Б.

Инженер

Слесарь сантехник

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:	<i>Удовлетворительное</i>	
3	Балконы	<i>Удовлетворительное</i>	
4	Цоколь	<i>хорошее</i>	
5	Отмостка	<i>хорошее</i>	
6	Козырьки	<i>хорошее</i>	
7	Ступени	<i>в подъезде в порядке и удовлетворит</i>	
8	Входные двери	<i>в порядке удовлетвор</i>	

	Окна	Дерев. всткие	
10	Входы в подвал	Закрты	
11	Состояние подъезда:	Хорошее	
	Стены внутри	—	
	Потолок	—	
1	Теплоснабжение	Удов. удовлетворены	
2	Холодное водоснабжение	Удов. удовлетворены	
3	Горячее водоснабжение	Удов. удовлетворены	
4	Канализация	Удов. удовлетворены	
5	Вентиляция	Удов. удовлетворены	
6	Энергоснабжение	Удов. удовлетворены	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

С актом ознакомлен:

Председатель совета
 многоквартирного дома
