

АКТ

Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь

2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Гагарина 8
3. Год постройки	1968
4. Крыша	<i>МЯГКАЯ</i>
5. Материал стен	<i>ПАНЕЛЬНЫЙ</i>
6. Общая площадь	2611
7. Этажность	5
8. Подъезды	4
9. Количество квартир	60
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер

Дмитриева Е.Б.

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:		
3	Балконы	<i>Часть балк. имеет разрушения</i>	
4	Цоколь	<i>Удовлетворительное</i>	
5	Отмостка	<i>Удовлетворительное</i>	
6	Козырьки	<i>Удовлетворительное</i>	
7	Ступени	<i>Удовлетворительное</i>	
8	Входные двери	<i>металл. удовлетвор</i>	

	Окна	Дерев	удовлетельно
10	Входы в подвал	Закрыты	
11	Состояние подъезда:	удовлетворительное	
	Стены внутри	---	
	Потолок	---	
1	Теплоснабжение	удовлетворительное	
2	Холодное водоснабжение	удовлетворительно	
3	Горячее водоснабжение	удовлетворительно	
4	Канализация	удовлетворительно	
5	Вентиляция	удовлетворительная	
6	Энергоснабжение	удовлетворительное	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	Дмитриева Е.Б.
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	

С актом ознакомлен:
 Председатель совета
 многоквартирного дома
