

АКТ
Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Кирова 2
3. Год постройки	1972
4. Крыша	рулонная
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	2556,5
7. Этажность	5
8. Подъезды	4
9. Количество квартир	58
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Цуренков А А

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:	Удовлетворен	
3	Балконы	Удовлетворен	
4	Цоколь	Удовлетворен	
5	Отмостка	Удовлетвор	
6	Козырьки	Удовлетворен	
7	Ступени	Удовлетворен	

	Входные двери	Дерев. хорошо	
9	Окна	Деревян. I и II сетки составл	I под разбито на III 27
10	Входы в подвал	Закрывается	
11	Состояние подъезда:	Удовлетворительное	
	Стены внутри	— — — — —	
	Потолок	— — — — —	
1	Теплоснабжение	Удовлетворительное	
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворительное	
3	Горячее водоснабжение	Удовлетворит	
4	Канализация	Удовлетворительное	
5	Вентиляция	Удовлетворительное	
6	Энергоснабжение	Удовлетворительное	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	Буренков А А

С актом ознакомлен:
Председатель совета
многоквартирного дома