

АКТ

Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Крупской д.11
3. Год постройки	1969
4. Крыша	<i>после кап. ремонта металлочереп.</i>
5. Материал стен	кирпич
6. Общая площадь	456,4
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	12
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Гуренков А.А.

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	<i>хорошее после кап. работ</i>	
2	Фасад здания:	<i>удовлетворительно</i>	
3	Балконы	<i>хорошо.</i>	
4	Цоколь	<i>обширно поврежден штукатур.</i>	<i>ремонт штукатур.</i>
5	Отмостка	<i>частичн. разбиты плиты 50/50</i>	
6	Козырьки	<i>удовлетворительно</i>	
7	Ступени	<i>удовлетворительно</i>	

	Входные двери	Деревянные ветки закрываются	
9	Окна	Деревянные удовлет.	
10	Входы в подвал		
11	Состояние подъезда:	Неудовлетвор.	
	Стены внутри	Неудовлетвор. или	
	Потолок	подтеки	
1	Теплоснабжение		
2	Холодное водоснабжение		
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация		
5	Вентиляция		
6	Энергоснабжение		

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Буртовская О.А.

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома