

АКТ

Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Крупской д.15
3. Год постройки	1975
4. Крыша	мягкая
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	781,2
7. Этажность	2
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	18
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	<i>Удовлетворительно</i>	
2	Фасад здания:	<i>Удовлетворительно</i>	
3	Балконы	<i>Хорошо</i>	
4	Цоколь	<i>Ничего на зам.</i>	
5	Отмостка	<i>кашистая</i>	
6	Козырьки	<i>разрушена</i> <i>Удовлетворительно</i>	
7	Ступени	<i>Хорошо</i>	

	Входные двери	удовлетв Л и Ш дер	
9	Окна	Древ. удовлетв	
10	Входы в подвал	Закрываются.	
11	Состояние подъезда:	Удовлетворительно	
	Стены внутри	— — —	
	Потолок	— — —	
1	Теплоснабжение		
2	Холодное водоснабжение		
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация		
5	Вентиляция		
6	Энергоснабжение		

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома