

АКТ
Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Название здания (сооружения) | Многоквартирный дом |
| 2. Адрес: | Крупской д.3 |
| 3. Год постройки | 1964 |
| 4. Крыша | шифер |
| 5. Материал стен | кирпичный |
| 6. Общая площадь | 464,3 |
| 7. Этажность | 2 |
| 8. Подъезды | 2 |
| 9. Количество квартир | 12 |
| 10. Наличие подвала | нет |

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

| № п/п | Наименование конструкций, оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ |
|-------|--|-------------------------------------|--|
| 1 | Крыша. | Удовлетворительно | |
| 2 | Фасад здания: | Удовлетворительно | |
| 3 | Балконы | Удовлетворительно | |
| 4 | Цоколь | Удовлетворительно | |
| 5 | Отмостка | Удовлетворительно | |
| 6 | Козырьки | Удовлетворительно | |

| | | | |
|----|------------------------|---------------|--|
| | Ступени | Коридоры | |
| 8 | Входные двери | Деревян. удов | |
| 9 | Окна | Дерев удов | |
| 10 | Входы в подвал | Удовлет Меш | |
| 11 | Состояние подъезда: | Удовлетори | |
| | Стены внутри | | |
| | Потолок | | |
| | | | |
| 1 | Теплоснабжение | | |
| 2 | Холодное водоснабжение | | |
| 3 | Горячее водоснабжение | | |
| 4 | Канализация | | |
| 5 | Вентиляция | | |
| 6 | Энергоснабжение | | |

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Цуренк А А

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома