

АКТ
Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Крупской д.6
3. Год постройки	1967
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	367,2
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	8
10. Наличие подвала	нет

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Генков А.А.

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Удовлетворит	
2	Фасад здания:	Удов. ответ	
3	Балконы	Нет	
4	Цоколь	Кирпичная кладка не оштук	
5	Отмостка	Мрзб. кан. реш.	
6	Козырьки	Удовлетвор	
7	Ступени	нет не удовлет входы в подвал	

	Входные двери	Деревянные	
9	Окна	Дерев. ^{уд.} удовлет	
10	Входы в подвал	нет.	
11	Состояние подъезда:	Удовлетворит	
	Стены внутри		
	Потолок		
1	Теплоснабжение		
2	Холодное водоснабжение		
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация		
5	Вентиляция		
6	Энергоснабжение		

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

ЧЕНКОВ А А

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома