

# АКТ

## Общего комплексного осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Крупской д.9
3. Год постройки	1968
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	460,2
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	12
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Яков А.А.

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

### Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	удовлетвор	
2	Фасад здания:	удовлетворит	
3	Балконы	нет	
4	Цоколь	разрушения нет	
5	Отмостка	отмостка частично разрушена	
6	Козырьки	удовлетвор	
7	Ступени	в подъезде разрушения нет вход в дом и цоколь	

	Входные двери	Деревенн. удовлет	
9	Окна	Дерев. удовлет	
10	Входы в подвал	— " —	
11	Состояние подъезда:	удовлетворите	
	Стены внутри		
	Потолок		
1	Теплоснабжение		
2	Холодное водоснабжение		
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация		
5	Вентиляция	удовлет.	
6	Энергоснабжение	удов.	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Буртовская О.А.

С актом ознакомлен:

Председатель совета  
многоквартирного дома