

АКТ

Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Ленина д 23
3. Материал стен	Кирпичный
4. Год постройки	1956.
5. Этажность	2
6. Наличие подвала	нет
7. Подъезды	1

363,7 кв м. 8-квартал

Комиссия в составе:

Ст. мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
	Фасад здания:	Всего удовлетворительное	
2	Стыки панелей		
3	Балконы	нет.	
4	Цоколь	хорошо.	
5	Отмостка	е мерзлов все еще есть.	
6	Козырьки	хорошо	
7	Ступени	бетонный вход удовлетворительное	
8	Входные двери	Деревянные. удовлетворительное.	
9	Окна	Деревянные вставки.	
10	Входы в подвал	нет.	
	Состояние подъезда:	удовлетворительное	
11	Стены внутри		
12	Потолок		

1	Теплоснабжение		
2	Холодное водоснабжение	<i>удовлетворительно</i>	
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация	<i>удовлетворительно</i>	
5	Вентиляция	<i>хорошо</i>	
6	Энергоснабжение	<i>хорошо</i>	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст. мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома