

АКТ

Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Московская д.1
3. Год постройки	1959
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	734
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	12
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Московчук В Ф

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	<i>шпательные растреск. каменитые</i>	
2	Фасад здания:	<i>Разрушается кладка над цоколем. Шпательные шпатель.</i>	
3	Балконы	<i>и трещины.</i> <i>нет.</i>	
4	Цоколь	<i>каменитое разрушено.</i>	
5	Отмостка	<i>каменитого разрушено</i>	
6	Козырьки	<i>и под. удебел</i>	
7	Ступени	<i>Входы всемербагн</i>	

	Входные двери	удовлетворительно механические	
9	Окна	Древлянные окна	
10	Входы в подвал	нет	
11	Состояние подъезда:	удовлетворительно	
	Стены внутри	—	
	Потолок	—	
1	Теплоснабжение	удовлетворительно	
2	Холодное водоснабжение	удовлетворительно	
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация	удовлетворительно	
5	Вентиляция	удовлетворительно	
6	Энергоснабжение	хорошо	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	Московчук В Ф

С актом ознакомлен:
 Председатель совета
 многоквартирного дома