

**АКТ**  
**Общего весеннего осмотра здания (сооружения)**

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	<b>Н-ТЕАТРАЛЬНЫЙ ПР-ЗД 3</b>
3. Год постройки	1978
4. Крыша	мягкая
5. Материал стен	киричный
6. Общая площадь	4509,3
7. Этажность	5
8. Подъезды	6
9. Количество квартир	100
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Борисов и

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

**Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:	<i>Удовлетворен</i>	
3	Балконы	<i>Удовлетворен</i>	
4	Цоколь	<i>Удовлетворен</i>	
5	Отмостка	<i>хорошо</i>	
6	Козырьки	<i>хорошо</i>	
7	Ступени	<i>хорошо отремонти</i>	

	Входные двери	Деревянные	
9	Окна	Деревянные Удовлетвор	
10	Входы в подвал	Закрыты	
11	Состояние подъезда:	Удовлетворитель	
	Стены внутри	—	
	Потолок	—	
1	Теплоснабжение	Удовлетворительное	
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворительное	
3	Горячее водоснабжение	Удовлетворительное	
4	Канализация	Удовлетворительное	
5	Вентиляция	Удовлетворительное	
6	Энергоснабжение	Хорошо	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	Борисов и

С актом ознакомлен:  
 Председатель совета  
 многоквартирного дома