

**АКТ**  
**Общего осеннего осмотра здания (сооружения)**

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	<b>Н-Театральный пр-зд 2</b>
3. Год постройки	1958
4. Крыша	<i>МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ</i>
5. Материал стен	КИРПИЧНЫЙ
6. Общая площадь	377,6
7. Этажность	2
8. Подъезды	<i>1</i>
9. Количество квартир	8
10. Наличие подвала	<b>ЕСТЬ</b>

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Борисов и

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

**Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	<i>Хорошее</i>	
2	Фасад здания:	<i>Удовлетв. в.р.</i>	
3	Балконы	<i>Неш.</i>	
4	Цоколь	<i>Хорошее</i>	
5	Отмостка	<i>Хорошее</i>	
6	Козырьки	<i>Удовлетвор.</i>	
7	Ступени	<i>Неш. вход удовлетв.</i>	

	Входные двери	Удовлетворитель	
9	Окна	Удовлетворен	
10	Входы в подвал	Удовлетворен	
11	Состояние подъезда:	Удовлетворен	
	Стены внутри		
	Потолок		
1	Теплоснабжение	Удовлетворен	
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворен	
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация	Удовлетворен	
5	Вентиляция	Удовлетворен	
6	Энергоснабжение	Удовлетворен	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Борисов и

С актом ознакомлен:

Председатель совета  
многоквартирного дома