

АКТ
Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Н- Театральный тупик 19
3. Год постройки	1971
4. Крыша	<i>МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ</i>
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	801,5
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	16
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Борисов и

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	<i>хорошо</i>	
2	Фасад здания:	<i>частично все углублено удовлетворительно</i>	
3	Балконы		
4	Цоколь	<i>удовлетворит</i>	
5	Отмостка	<i>хорошо</i>	
6	Козырьки	<i>удовлетвор</i>	
7	Ступени	<i>на входе удовлетв</i>	

	Входные двери	Удовлетворен	
9	Окна	Удовлетворен	
10	Входы в подвал	—	
11	Состояние подъезда:	Удовлетворительное	
	Стены внутри		
	Потолок		
1	Теплоснабжение	Удовлетворительно	
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворительно	
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация	Удовлетворительно	
5	Вентиляция	Удовлетворительно	
6	Энергоснабжение	Хорошо	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Борисов и

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома