

АКТ Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	П. Курсантов д. 23а
3. Год постройки	1997
4. Крыша	МЯГКАЯ
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	
7. Этажность	2
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	18
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Цуренков А А

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Хорошее.	
2	Фасад здания:	Удовлетворит	
3	Балконы	Удовлетворен	
4	Цоколь	на углах нет банк разрушена от банк вылетели штукатурка	
5	Отмостка	частично разрушается	
5	Козырьки	Хорошее	
7	Ступени	нет вход удобн	

	Входные двери	Деревянные щиты	
9	Окна	Деревянные щиты	
10	Входы в подвал	Закрыты	
11	Состояние подъезда:	щиты табуретки перед реп.	
	Стены внутри		
	Потолок		
1	Теплоснабжение		
2	Холодное водоснабжение		
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация		
5	Вентиляция		
6	Энергоснабжение		

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Цуренков А А

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома