

АКТ Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	П. Курсантов д.25
3. Год постройки	1968
4. Крыша	мягкая
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	729,3
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	16
10. Наличие подвала	<i>нет</i>

Комиссия в составе:

Ст мастер _____

Инженер _____

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник _____

Цуренков А А

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

-91

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния; описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	<i>Тропический треск с карниза выходящей кирпич</i>	
2	Фасад здания:	<i>Неудовлетворительное состояние и требует штукатур.</i>	
3	Балконы	<i>нет</i>	
4	Цоколь	<i>оценивает ситуацию.</i>	
	Отмостка	<i>оценивается (разрушен).</i>	
	Козырьки	<i>удовлетвор</i>	
	Ступени	<i>нет влад удов</i>	

	Входные двери	металлическ	
9	Окна	удов Дерево в отжи И на свет. остекл.	
10	Входы в подвал		
11	Состояние подъезда:	удов. уровень удов. уровень	
	Стены внутри		
	Потолок		
1	Теплоснабжение		
2	Холодное водоснабжение		
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация		
5	Вентиляция		
6	Энергоснабжение		

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	_____
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	Цуренков А А
_____	_____

С актом ознакомлен:
 Председатель совета
 многоквартирного дома
