

АКТ
Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	П. Курсантов 27
3. Год постройки	1968
4. Крыша	<i>Щемякинская</i>
5. Материал стен	Панельный
6. Общая площадь	814,7
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	16
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Цуренков А А

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	<i>хорошее</i>	
2	Фасад здания:		
3	Балконы	<i>нет.</i>	
4	Цоколь	<i>удовлетвор</i>	
5	Отмостка	<i>штатв. разруш</i>	
6	Козырьки		
7	Ступени	<i>нет</i> <i>в дог удовлет</i>	

	Входные двери	металл	плутов.
9	Окна	гидр прортевет	
		Дерев	всичие
10	Входы в подвал	Е вод.	за етер. еить.
11	Состояние подъезда:	Е	неудоб летвор
	Стены внутри	Е	защитамлен (диван)
	Потолок		тред рал
1	Теплоснабжение		
2	Холодное водоснабжение		
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация		
5	Вентиляция		
6	Энергоснабжение		

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Цуренков А А

С актом ознакомлен:

Председатель совета

ногоквартирного дома