

**АКТ**  
**Общего осеннего осмотра здания (сооружения)**

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	<b>П. Курсантов д.29</b>
3. Год постройки	1970
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	650,4
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	16
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Цуренков А А

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

**Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии**

09000

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	<i>Ремонтные работы сверху разрушаются.</i>	<i>Смыть окно микрофибра</i>
2	Фасад здания:		
3	Балконы	<i>Выщерб. балк плиты и подст. и подст.</i>	
4	Цоколь	<i>На углах разрушается трещины отслаив ст.</i>	
5	Отмостка	<i>Разрушена</i>	
6	Козырьки	<i>Удалить бетон</i>	
7	Ступени	<i>Нет вход асфальт удалять</i>	

	Входные двери	пог. п.	металл. вкл. и мет. прорыв	
9	Окна		удовлет. Древесн.	
10	Входы в подвал		удовлет. закрыт.	
11	Состояние подъезда:		штукатурка вкл. вкл. в под.	
	Стены внутри		удовлет. трещ. ремонта	
	Потолок		удовлет. в подтеки удовлет. в подг.	
1	Теплоснабжение			
2	Холодное водоснабжение			
3	Горячее водоснабжение			
4	Канализация			
5	Вентиляция			
6	Энергоснабжение			

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Цуренков А А

С актом ознакомлен:

Председатель совета  
многоквартирного дома