

АКТ
Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	П.Курсантов д.32
3. Год постройки	1982
4. Крыша	мяг кая
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	1096,1
7. Этажность	2
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	20
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

310 000

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:		
3	Балконы	<i>Неудовлетв. декор плитки отставл.</i>	
4	Цоколь	<i>Удовлетвор</i>	
5	Отмостка	<i>Отстаёт мест. штукатур</i>	
6	Козырьки	<i>Разрушена</i>	
7	Ступени	<i>Хорошие</i>	
		<i>нет входов удовлет</i>	

	Входные двери	I - II металл	
	Окна	II дер уг	
10	Входы в подвал	Дерев. вогч.	
11	Состояние подъезда:	Закрыт	
	Стены внутри	Удовлет всерсия	
	Потолок		
1	Теплоснабжение		
2	Холодное водоснабжение		
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация		
5	Вентиляция		
6	Энергоснабжение		

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома