

**АКТ**  
**Общего осеннего осмотра здания (сооружения)**

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	<b>П. Курсантов д.33</b>
3. Год постройки	1981
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	819
7. Этажность	2
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	18
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Тенков А.А.

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

**Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии**

*13/09/19*

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	<i>выкраска всех окон</i>	
2	Фасад здания:	<i>Удовлетвор</i>	
3	Балконы	<i>нет</i>	
4	Цоколь	<i>Удовлетвор</i>	
5	Отмостка	<i>Разрушена</i>	
6	Козырьки	<i>Удовлетв</i>	
7	Ступени	<i>нет вход удов</i>	

	Входные двери	I металл	
9	Окна	II - III дерев чд. деревен	
10	Входы в подвал	ветками собственн.	
11	Состояние подъезда:	Неудовлет	Треб реш
	Стены внутри		
	Потолок		
1	Теплоснабжение		
2	Холодное водоснабжение		
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация		
5	Вентиляция		
6	Энергоснабжение		

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Бурков А.А.

С актом ознакомлен:

Председатель совета  
многоквартирного дома