

**АКТ
Общего осеннего осмотра здания (сооружения)**

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	П. Курсантов д.36
3. Год постройки	1972
4. Крыша	мягкая
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	786,6
7. Этажность	2
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	18
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

9/9/000

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:		
3	Балконы		
4	Цоколь	плита на фундам.	
5	Отмостка	разрушена	
6	Козырьки	удовлетвер	
7	Ступени	нет входной	

	Входные двери	Дерев уг.	
9	Окна	пра стлн.	
10	Входы в подвал	Закроши	
11	Состояние подъезда:	неудовлетвер	
	Стены внутри	неудовлетверст	
	Потолок	— . —	
1	Теплоснабжение		
2	Холодное водоснабжение		
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация		
5	Вентиляция		
6	Энергоснабжение		

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Цуренков А А

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома