

АКТ

Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Российских Газовиков д.21 к1
3. Год постройки	1997
4. Крыша	железо
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	1469,5
7. Этажность	5
8. Подъезды	1
9. Количество квартир	20
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Каширский С Е

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:	<i>Удовлетвор.</i>	
3	Балконы	<i>Удовлетворительно</i>	
4	Цоколь	<i>Хорошее</i>	
5	Отмостка	<i>Удовлетворительно</i>	
6	Козырьки	<i>Удовлетворительно</i>	
7	Ступени	<i>Хорошее</i>	

	Входные двери	Дешевизна. удовлет	
	Окна	Удовлетворительное	
10	Входы в подвал		
11	Состояние подъезда:	удовлетворительное у входа от стены	
	Стены внутри	удовлетворит	
	Потолок	удовлетворительно	
1	Теплоснабжение	Удовлетворительное	
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворительно	
3	Горячее водоснабжение	Удовлетворительно	
4	Канализация	Удовлетворительно	
5	Вентиляция	Хорошо	
6	Энергоснабжение	Хорошо	

написано
в журнале

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Каширский С Е

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома