

АКТ
Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Российских Газовиков д.25 к 1
3. Год постройки	1997
4. Крыша	железо
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	1496
7. Этажность	5
8. Подъезды	1
9. Количество квартир	16
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Каширский С Е

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:	Удовлетворит	
3	Балконы	Удовлетворит.	
4	Цоколь	Хорошо	
5	Отмостка	На углах - трещинки разбитая какава	
6	Козырьки	Хорошо	
7	Ступени	Удовлетворит	

	Входные двери	Длиньше	
9	Окна	Удовлетворительно	
10	Входы в подвал	Хорошо	
11	Состояние подъезда:	Удовлетворительно	
	Стены внутри	—	
	Потолок	—	
1	Теплоснабжение	Удовлетворительно	
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворительно	
3	Горячее водоснабжение	Удовлетворительно	
4	Канализация	Удовлетворительно	
5	Вентиляция	Хорошо	
6	Энергоснабжение	Хорошо	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Каширский С Е

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома