

АКТ
Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Российских Газовиков д.25 к 2
3. Год постройки	1998
4. Крыша	железо
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	2347,9
7. Этажность	5
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	20
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Каширский С Е

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Удовлетворительн	
2	Фасад здания:	Удовлетворительн	
3	Балконы	Удовлетворительного	
4	Цоколь	Удовлетворительного	
5	Отмостка	Частично под водой-разруши.	
6	Козырьки	Удовлетворительного	
7	Ступени	Удовлетворительн	

	Входные двери	<i>Мешаюг узов</i>	
9	Окна	<i>Удовлетворител</i>	
10	Входы в подвал	<i>Закрыт.</i>	
11	Состояние подъезда:	<i>хорошее</i>	
	Стены внутри		
	Потолок		
1	Теплоснабжение	<i>Удовлетворител</i>	
2	Холодное водоснабжение	<i>Удовлетворител</i>	
3	Горячее водоснабжение	<i>Удовлетворител</i>	
4	Канализация	<i>Удовлетворит</i>	
5	Вентиляция	<i>хорошее</i>	
6	Энергоснабжение	<i>хорошее</i>	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	_____
Инженер	<i>Буртовская О.А.</i>
Слесарь сантехник	<i>Каширский С Е</i>
_____	_____

С актом ознакомлен:
 Председатель совета
 многоквартирного дома _____