

АКТ

Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Российских Газовиков д.25 к 3
3. Год постройки	2001
4. Крыша	железо
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	1957,1
7. Этажность	5
8. Подъезды	1
9. Количество квартир	20
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе: _____ 1

Ст мастер

Инженер Буртовская О.А.

Слесарь сантехник Каширский С Е

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Удовлетворительно	
2	Фасад здания:	Удовлетворительно	
3	Балконы	хорошо	
4	Цоколь	хорошо	
5	Отмостка	Удовлетворительно	
6	Козырьки	хорошо	
7	Ступени	хорошо	

	Входные двери	металлич. двери	
	Окна	удовлетворит	
10	Входы в подвал	Закрыты	
11	Состояние подъезда:	хорошее	
	Стены внутри	-	
	Потолок	-	
1	Теплоснабжение	удовлетворительно	
2	Холодное водоснабжение	удовлетворит	
3	Горячее водоснабжение	удовлетворительно	
4	Канализация	удовлетворительно	
5	Вентиляция	хорошо	
6	Энергоснабжение	хорошо	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Каширский С Е

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома