

АКТ

Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Российских Газовиков д.25 к 4
3. Год постройки	1999
4. Крыша	железо
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	2381,2
7. Этажность	5
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	20
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Каширский С Е

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	Удовлетворит.	
2	Фасад здания:	Удовлетворительно	
3	Балконы	хорошо	
4	Цоколь	Удовлетворительно	
5	Отмостка	всего не хватает разрешается	
6	Козырьки	хорошо	
7	Ступени	Удовлетворит	

	Входные двери	металл удовлетворен хорошо	
	Окна	Удовлетворитель	
10	Входы в подвал	Закрыты	
11	Состояние подъезда:	хорошо	
	Стены внутри	—	
	Потолок		
1	Теплоснабжение	Удовлетворитель	
2	Холодное водоснабжение	Удовлетворитель	
3	Горячее водоснабжение	Удовлетворитель	
4	Канализация	Удовлетворитель	
5	Вентиляция	хорошо	
6	Энергоснабжение	хорошо	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Каширский С Е

С актом ознакомлен:

Председатель совета
многоквартирного дома