

АКТ  
АКТ  
Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Российских Газовиков д.31 к2
3. Год постройки	1997
4. Крыша	железо
5. Материал стен	панельный
6. Общая площадь	489,7
7. Этажность	5
8. Подъезды	1
9. Количество квартир	3
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Каширский С Е

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

**Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:	Худ. окраска штукатурки над 1 эт.	
3	Балконы	Удовлетворительна	
4	Цоколь	Упл. над лодж. разряд	
5	Отмостка	Упл. по тротуару разряд	
6	Козырьки	Хорошие	

	Ступени	удовлетворит	
8	Входные двери	металл удов.	система в подвале треснула
9	Окна	Дер. удовлетворит	
10	Входы в подвал	Закрыши	
11	Состояние подъезда:	удовлетворитель	
	Стены внутри	— " —	
	Потолок	— " —	
1	Теплоснабжение	удовлетворитель	
2	Холодное водоснабжение	удовлетворит	
3	Горячее водоснабжение	удовлетворит	
4	Канализация	удовлетворит	
5	Вентиляция	хороше	
6	Энергоснабжение	хороше	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Каширский С Е

С актом ознакомлен:

Председатель совета  
многоквартирного дома