

**АКТ**  
**Общего осеннего осмотра здания (сооружения)**

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	<b>Садовая 11</b>
3. Год постройки	1966
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	894,7
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	22
10. Наличие подвала	нет

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

**Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:	удовлетвор	
3	Балконы	нет	
4	Цоколь	вмешает штукатур	
5	Отмостка	частичн. разрушен в красной зоне	
6	Козырьки	удовлетвор с загниванием ступеней частично разрушена	
7	Ступени	бэт. в хос. удовлетворит	

	Входные двери	хорошо	
9	Окна	Дерв удовлетворительн	
10	Входы в подвал	---	
11	Состояние подъезда:	Удов. удовлетворительное	
	Стены внутри	---	
	Потолок	---	
1	Теплоснабжение	Удов. удовлетворительн.	
2	Холодное водоснабжение	Удов. удовлетворительное	
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация	Удов. удовлетворительное	
5	Вентиляция	Удов. удовлетворительное	
6	Энергоснабжение	хорошо	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

С актом ознакомлен:

Председатель совета  
многоквартирного дома