

АКТ

Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Садовая 7
3. Год постройки	1966
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	353,2
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	8
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:	<i>Удовлетворит.</i>	
3	Балконы	<i>Неск</i>	
4	Цоколь	<i>Фасадная отделка штукатурка</i>	
5	Отмостка	<i>Удовлетвор.</i>	
6	Козырьки	<i>Удовлетворительно.</i>	
7	Ступени	<i>нет</i>	<i>Удобн. вход бетон.</i>

	Входные двери	Дерево удовлетворительно	
9	Окна	Дерево. в порядке	
10	Входы в подвал	нет	
11	Состояние подъезда:	хорошее	
	Стены внутри	—	
	Потолок	—	
1	Теплоснабжение	удов. удовлетворительно	
2	Холодное водоснабжение	удов. удовлетворительно	
3	Горячее водоснабжение	удов. удовлетворительно	
4	Канализация	удов. удовлетворительно	
5	Вентиляция	удов. удовлетворительно	
6	Энергоснабжение	удов. удовлетворительно	

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

 Ст мастер

 Инженер Буртовская О.А.

 Слесарь сантехник

С актом ознакомлен:
 Председатель совета
 многоквартирного дома
