

**АКТ**  
**Общего осеннего осмотра здания (сооружения)**

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Щорса д.1
3. Год постройки	1974
4. Крыша	рулонная
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	726,6
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	16
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Дуренков А.А.

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

**Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.		
2	Фасад здания:	Удовлетворит	
3	Балконы	Удовлетворит	
4	Цоколь	Удовлетворит	
5	Отмостка	Удовлетворит	
6	Козырьки	очистить от мусора	
7	Ступени	доделать	

	Входные двери	Деревянные дд. металл.	
9	Окна	Деревянные удоб	
10	Входы в подвал	Удобнее стар.	
11	Состояние подъезда:	Удобнее стар	
	Стены внутри		
	Потолок		
1	Теплоснабжение		
2	Холодное водоснабжение		
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация		
5	Вентиляция		
6	Энергоснабжение		

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер

Инженер

Слесарь сантехник

Буртовская О.А.

Нуренков А.А.

С актом ознакомлен:

Председатель совета  
многоквартирного дома