

**АКТ**  
**Общего осеннего осмотра здания (сооружения)**

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Щорса 2
3. Год постройки	1974
4. Крыша	шифер
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	717
7. Этажность	2
8. Подъезды	2
9. Количество квартир	16
10. Наличие подвала	есть

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Буренков А.А.

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

**Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии**

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	удовлетворительное состояние	
2	Фасад здания:	удов. частично удовлет.	
3	Балконы	Норм.	
4	Цоколь	частично разрушен	
5	Отмостка	частично разруш	
6	Козырьки	хорошо все	
7	Ступени	бетонер. в ходу.	

	Входные двери	Деревян	
9	Окна	царь Древ. створки	
10	Входы в подвал	Вешалки	сетка состав
11	Состояние подъезда:	нет 1й под. мусороб. ледь	
	Стены внутри	1 под. штукатур	
	Потолок		
1	Теплоснабжение		
2	Холодное водоснабжение		
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация		
5	Вентиляция		
6	Энергоснабжение		

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер \_\_\_\_\_

Инженер \_\_\_\_\_

Слесарь сантехник \_\_\_\_\_

Буртовская О.А.

Буренков А.А.

С актом ознакомлен:

Председатель совета  
многоквартирного дома \_\_\_\_\_