

АКТ Общего осеннего осмотра здания (сооружения)

г. Малоярославец

сентябрь 2019 г

1. Название здания (сооружения)	Многоквартирный дом
2. Адрес:	Щорса д. 5
3. Год постройки	1982
4. Крыша	рулонная
5. Материал стен	кирпичный
6. Общая площадь	870
7. Этажность	2
8. Подъезды	3
9. Количество квартир	18
10. Наличие подвала	

Комиссия в составе:

Ст мастер

Инженер

Буртовская О.А.

Слесарь сантехник

Шуренков А.А.

произвела осмотр вышеуказанного многоквартирного дома

Результаты осмотра здания(сооружения) и заключение комиссии

№ п/п	Наименование конструкций, оборудования и устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых и рекомендуемых работ
1	Крыша.	хорошая	
2	Фасад здания:	удовлетворит	
3	Балконы	хорошо, без дефектов	
4	Цоколь	частично разр	
5	Отмостка	частич. разр	
6	Козырьки	необх. погасить	
7	Ступени	хорошая	

	Входные двери	металл	
	Окна	дерево	удов. состояние
10	Входы в подвал	дерево	удов. состояние
11	Состояние подъезда:	Закрши.	
	Стены внутри	Мреб	россып. реш. таб
	Потолок	удов.	
		подвески	
1	Теплоснабжение		
2	Холодное водоснабжение		
3	Горячее водоснабжение		
4	Канализация		
5	Вентиляция		
6	Энергоснабжение		

Выводы и предложения: Необходимо решение собственников на проведение работ по текущему ремонту с определением сроков выполнения работ и суммы финансирования (срок и величина дополнительного тарифа на проведение работ по ремонту)

Подписи:

Ст мастер	_____
Инженер	Буртовская О.А.
Слесарь сантехник	Цуренков А.А.
_____	_____

С актом ознакомлен:
 председатель совета
 многоквартирного дома
